



本体外観①



本体外観②




エンジン回転計不動



ヘッドライト不灯



ラジエタサポート下部さび




オイルクーラーコア潰れ



【型式】 MC-2000 #2251

不具合箇所のご説明


作成日：2023/09/14


CHUKYO
 TEL:0120-083-667


チップ排出口改造あり①



チップ排出口改造あり②



ホッパ及び破碎室溶接補強あり

何でもお気軽にご相談ください！

中京重機株式会社 TEL:0120-083-667



※機械状態の把握には万全を期しておりますが、主観的な評価情報、時間経過により変化する情報等も含まれますので、その内容を保証するものではありません。