



エアエレメント交換



燃料エレメント交換



エンジンオイル交換



エンジンオイルエレメント交換



走行用リモコン新品



フィーダースライドCY受け製作








外観 ①



外観 ②




サイドCV操作レバーより油漏れ



原料投入シュート変形



テールCV折畳み部カバー破損



テールCV折畳みシリンダロッド錆び







フィーダー操作レバーより油漏れ



トラックリンク固着箇所あり



EGタイミングケース継ぎ目より油漏れ

