

【型式】 SK135SR-3F\_YY07-26595

不具合箇所のご説明

作成日：2023/05/30


**CHUKYO**  
 TEL:0120-083-667



本体外観①



本体外観②




フロントガード変形



フロントまわりカバー変形



ヘッドライトステー変形



サイドミラー欠品

何でもお気軽にご相談ください！

中京重機株式会社 TEL:0120-083-667

※機械状態の把握には万全を期しておりますが、主観的な評価情報、時間経過により変化する情報等も含まれますので、その内容を保証するものではありません。



【型式】 SK135SR-3F\_YY07-26595

不具合箇所のご説明

作成日：2023/05/30

 **CHUKYO**  
TEL:0120-083-667

ハーベスターより油漏れ



カッター開閉シリンダー油漏れ

何でもお気軽にご相談ください！

中京重機株式会社 TEL:0120-083-667



※機械状態の把握には万全を期しておりますが、主観的な評価情報、時間経過により変化する情報等も含まれますので、その内容を保証するものではありません。