



外観①



外観②



左ホッパーシリンダーO/H



バーナー点火プラグ2本交換





全塗装①



全塗装②


[消耗品類の交換]

- ・ 燃料エレメント
- ・ エアエレメント
- ・ 作動油エレメント
- ・ エンジンオイルエレメント
- ・ エンジンオイル





散油ノズル欠損①



散油ノズル欠損②



スクリーン伸縮用トグルスイッチ折損

