



機体外観



3段ハイリフト



2ピースブーム



CABフロントガード変形



外装ステッカー色落ち散見





インタクーラーコア 一部つぶれ

2ピースブーム フックラッチ緩み

