





全塗装





ファンベルト交換





クラッシャーベルト交換(全数)










コントロールパネルボタン交換





外部駆動油圧ホース取付け



コンベアベルト張り調整

社内規定33項目点検実施 [消耗品類の交換]

- ・エンジンオイル交換
- ・エンジンオイルエレメント交換
- ・燃料エレメント交換
- ・エアーエレメント交換
- ・作動油交換
- ・作動油エレメント交換
- ・警笛(ホーン)交換



不具合箇所のご説明

作成日:2023/10/05





機体全景



磁選機ベルト破損(一部)



固定歯反転済み



[※参考] 動歯未反転



出口調整シリンダーロッド錆①



出口調整シリンダーロッド錆②