



機体外観




CABフロントガード板金



CABドアキャッチへこみ修正





エンジン Vベルト交換



エアコンベルト交換



不具合箇所のご説明

作成日：2025/04/22



ブームシリンダー打痕あり

