



本体外観① 全塗装済



本体外観② 全塗装済



ツープースブーム 外観① 全塗装済



ツープースブーム 外観② 全塗装済

[消耗品類の交換]

- ・エンジンオイル交換
- ・エンジンオイルエレメント交換
- ・エアエレメント交換
- ・燃料エレメント交換
- ・作動油補充

[損傷箇所の補修]

- ・キャビンサイドミラー交換
- ・フロントガード板金(下部)
- ・天窗ウェザーストリップ交換
- ・走行モーターカバー板金(左側)



【型式】 SK135SRDLC-2_YH06-09007

整備箇所のご説明

作成日：2024.8.30

 **CHUKYO**
TEL:0120-083-667

燃料フィードポンプ交換

何でもお気軽にご相談ください！

中京重機株式会社 TEL:0120-083-667



※機械状態の把握には万全を期しておりますが、主観的な評価情報、時間経過により変化する情報等も含まれますので、その内容を保証するものではありません。