

【型式】SK135SR-3F_YY07-26723

不具合箇所のご説明

作成日：2025/7/16



外観①



外観②



左右サイドカバー変形・歪みあり①



左右サイドカバー変形・歪みあり②



シートカバー座面に破れ



ブームシリンダシール劣化(漏れなし)

何でもお気軽にご相談ください！

中京重機株式会社 TEL:0120-083-667

※機械状態の把握には万全を期しておりますが、主観的な評価情報、時間経過により変化する情報等も含まれますので、その内容を保証するものではありません。



【型式】SK135SR-3F_YY07-26723

不具合箇所のご説明


作成日：2025/7/16



フロントガードの一部変形



サイドミラー欠損



キャブコーナーピラー反り

何でもお気軽にご相談ください！

中京重機株式会社 TEL:0120-083-667

※機械状態の把握には万全を期しておりますが、主観的な評価情報、時間経過により変化する情報等も含まれますので、その内容を保証するものではありません。

