




外観全景



コントロールバルブ上部ホース 1本交換



パーキングブレーキ作動不良、フューズ交換にて解決





右前方ウィンカーレンズ破損(点灯OK)

