

【型式】BR200J-1_1320

不具合箇所のご説明

作成日：2025/10/27




機械外観



モニターガラス曇り(確認できない)



フィーダー速度ダイヤル固着(回らない)



マフラーパイプ継ぎ目付近破れ



マフラーパイプ破れ、排気漏れ

何でもお気軽にご相談ください！

中京重機株式会社 TEL:0120-083-667

※機械状態の把握には万全を期しておりますが、主観的な評価情報、時間経過により変化する情報等も含まれますので、その内容を保証するものではありません。





有線リモコン欠損



ミラー破損



クラッシャーフライホイールカバー凹み破損



磁選機コンベアベルトラグ亀裂散見

