



機械外観



上段スクリーン欠損のため新品取り付け(織網□40mm)



スクリーン張り調整シリンダアダプタ交換

