

【型式】 MC-2000_096096

整備箇所のご説明

作成日：2026/6/17



本体全景



破砕ドラム肉盛並びに破砕ビット交換



ホッパーローラーブッシュ全数交換

何でもお気軽にご相談ください！

中京重機株式会社 TEL:0120-083-667

※機械状態の把握には万全を期しておりますが、主観的な評価情報、時間経過により変化する情報等も含まれますので、その内容を保証するものではありません。



その他 作業

- ・ エンジンオイル、同エレメント交換
- ・ 燃料エレメント、ウォーターセパレーター交換
- ・ エアーエレメント交換
- ・ 作動油タンクホース2本交換
- ・ ホッパー正逆自動反転装置センサー交換

