

MC-4000:S/N:4030

機械状態のご説明




本体形式



本体写真



バッテリー写真 (24V) (130F51R)



バッテリー比重 (1.24)



バッテリー電圧 (E/G始動前)




バッテリー電圧 (E/G始動後)



機械状態のご説明



冷却水



LLC濃度 (-45℃)



E/Gオイル



ホッパーガードフレーム補強



メインスイッチカバー割れ



コンベアサイドゴム摩耗傷有



主な修理内容のご説明



コントロールバルブ油漏れ修理



カッターモーターシール交換



メインポンプシャフト交換



ホッパーローラーブッシュ全数交換



メインポンプオイル漏れの為OH



エンジンカップリング交換



主な修理内容のご説明



燃料ゲージ交換



破砕ドラム肉盛り修正



ロングベルコンへ改造 & 磁選機取り付け



水温系並びにセンサー交換



モニタパネル交換



整備内容項目

エンジンオイル、エレメント交換 燃料エレメント
エアーエレメント交換
モニターパネル交換
水温系不良交換 ファンベルト & Vベルト 交換
座席シート欠損の為取り付け
マフラエンドパイプ穴あきにより交換
カタマーモーター油漏れ修理
ホッパーガイドローラーブッシュ交換
メインポンプ油漏れ修理
ホッパーチェーン張り調整
エンジンカップリング交換
ドラムカップリング ベアリング交換
ビットブロック肉盛り修正
セルモーター オルタネーター交換
ロングベルコンへ改造 コンベアゴム交換
コントロールバルブ油漏れ修理
走行レバーワイヤー固着修正
燃料ゲージ交換
パネルモニター交換
各部板金 全塗装
グリースアップ 試運転 点検

