

【型式】 336F_NBL10020

不具合箇所のご説明

作成日：2022/10/31



外観写真



バケットサイドカッターガタ有



底板一部変形あり

何でもお気軽にご相談ください！

中京重機株式会社 TEL:0120-083-667



※機械状態の把握には万全を期しておりますが、主観的な評価情報、時間経過により変化する情報等も含まれますので、その内容を保証するものではありません。