

# BR200T-1 コマツ製 自走式木材破碎機

## 機械状態のご説明



BR200T-1




操作パネル下部腐蝕 ボルト1本折損




ベルコンゴム 傷、有り



ホッパーガイドローラーカバー欠損




エンジンフードカバー一部 錆傷有



ベルコン部 非常停止BOX変形



機械状態のご説明



破碎ビットフォルダー肉盛り補強有



ホース、配管類劣化 錆、腐蝕散見



背圧 (ブローバイ有り)



腐食 錆、各部散見

