

AZ35K 自走式木材破碎機（切削刃仕様）

機械状態のご説明



ラジエーターアッパーホース破損 水しみあり



ベルコン中間フレーム補強あり（左側）



ベルコン中間フレーム補強あり（右側）



ホッパー波打ち（小）



破碎刃ほぼ新品



AZ35K 自走式木材破碎機 (切削刃仕様)

機械状態のご説明



TEL:0120-083-667



Vベルト劣化、緩み ファンベルト新品



送りコンベア凹み (小)



ゴムパット残り60%以上 サイド欠け散見



磁選機シューター凹み (小)



走行減速機 (右) ドレンボルト不良。異径ボルト取り付けの為取り外し困難



ベルコン開閉シリンダーロットメッキ錆付き散見

何でもお気軽にご相談ください！

中京重機株式会社 TEL:0120-083-667
<http://www.chukyo-juki.co.jp>



AZ35K 自走式木材破碎機（切削刃仕様）

機械状態のご説明



TEL:0120-083-667



ドラムシャフト整備用スライドハンマー
付き



有線リモコン



無線ラジコン

