

15NX2・S/N・WR002270・ミニ油圧ショベル
機状態のご説明




15NX2



プレート写真



HR稼働状況



エンジンデータ写真



エンジン状況



エンジンオイル状況





エアエレメント状況



クーラント濃度状況



オペレーターシート状況




工具箱カバー開閉状況






モニターカバー傷有り。



スイングペダル固着ぎみ。



ホーンボタンカバー損傷有り。



アームシリンダーパッキンひび割れ有り。




ブームシリンダーロッド錆打痕有り。



アームシリンダーパッキンひび割れ有り。



15NX2・S/N・WR002270・ミニ油圧ショベル
推薦修理箇所のご案内



バケットフック無し。



左右ブームシリンダー油圧ホースひび割れ有り。



バケットピン留めストッパー損傷有り。

