

FS165T:S/N:5006

機械状態のご説明




本体形式




本体写真



バッテリー写真 (24V) (85D26R)



バッテリー比重 (1.25)



バッテリー電圧




E/Gオイルエレメント洩れ





ラジエーターキャップゴムひび割れ



LLC濃度 (-5℃)



E/Gオイル



ファンベルト摩耗




アクセルレバー固着気味




E/Gストップモーター作動不良





油圧シリンダー油洩れ




油圧ホース破損



左右作動油エレメント油洩れ



足場ステップ破損




コンベアーベルトゴム損傷




油圧ポンプ取付油しみ有り





グリスホース脱落



油圧ホース破損

