




プレート写真




HR稼働状況写真




バッテリー電圧測定写真 (E/G始動前)



バッテリー電圧測定写真 (E/G始動後)



バッテリー比重状況写真 (1.28)




クーラント濃度状況写真 (-28°C)







ブームシリンダー圧カスイッチ交換



グロープラグ配線修理前



グロープラグ配線修理途中



グロープラグ配線修理完了後



移動式クレーン表示状況写真①



移動式クレーン表示状況写真②





E/Gラベル写真



E/G全体写真



作動油状況写真



コントロールバルブ状況写真



油圧ポンプ状況写真

