

PC78US-6N0 : S/N : 8540

機械状態のご説明



TEL:0120-083-667




機械本体写真



プレート写真



HR稼働状況



バッテリー電圧測定写真 (E/G始動前)



バッテリー電圧測定写真 (E/G始動後)



エアコン内気フィルター交換前

何でもお気軽にご相談ください！

中京重機株式会社 TEL:0120-083-667
<http://www.chukyo-juki.co.jp>




PC7 8US-6N0 : S/N:8540
機械状態のご説明




エアコン内気フィルター交換後



バッテリー状況写真



バッテリー比重状況写真 (1,16)



クーラント濃度状況写真 (-13°C)



ブームシリンダーO・H 前



ブームシリンダーO・H 後





グラップルフレームパッチ修正前側



グラップルフレームパッチ修正後側



ウォーターセパレーター清掃前



ウォーターセパレーター清掃後



エアコン ドレン状況写真

