

ZX2 1 0LCK-3 : S/N : 200179

機械状態のご説明



プレート写真



HR稼働状況写真




バッテリー電圧測定写真 (E/G始動前)



バッテリー電圧測定写真 (E/G始動後)




バッテリー液状況写真



バッテリー比重状況写真 (1.20)





LLC濃度状況写真 (-25°C)



油圧ポンプ全体写真



機械情報写真①



機械情報写真②



機械情報写真③



機械情報写真④

