

ZX2 1 0LCK-3 : S/N:201831 機械状態のご説明




プレート写真




HR稼働状況写真




バッテリー電圧測定写真 (E/G始動前)



バッテリー電圧測定写真 (E/G始動後)



バッテリー比重写真 (1.22)




クーラント濃度状況 (-26°C)





E/Gオイル状況写真



油圧ポンプ全体状況写真



E/G全体状況写真



燃料エレメント (メイン・プレ)



A/C内気フィルター状況写真



A/C外気フィルター状況写真





A/Cドライヤー状況写真①



A/Cドライヤー状況写真②



天窓ワイパースイッチ状況写真



アタッチメントプレート写真



作業モード状況写真



A/Cドレン状況写真





モニター状況写真①



モニター状況写真②



モニター状況写真③



モニター状況写真④



ヘッドガードプレート写真



アタッチメント配管状況写真

