

MST650VDL : S/N:3991 機械状態のご説明



プレート写真




HR稼働状況写真




機械全体写真



ウィンチ部分銘板



バッテリー液比重状況写真



バッテリー電圧測定状況写真





少数特例ステッカー写真



燃料計作動状況写真



ファンベルト状況写真



HIAB銘板写真



HIAB起状シリンダーロッド打痕
状況写真



HIAB起状シリンダーロッド打痕
状況写真 (拡大)





ポンプ全体写真



荷台状況写真



E/G全体写真



E/G銘板写真




E/Gオイル状況写真



冷却水状況写真





LLC濃度測定写真 (-25°C)

