

BM545S-2 : S/N:2084  
機械状態のご説明



プレート写真



HR稼働状況写真



機械全体写真



水平器状況写真



E/Gプレート写真



E/G全体写真





E/Gオイル状況写真



ウォーターセパレーター状況写真



水温計作動状況写真 (デジタル)



油圧ポンプ全体写真



少数特例ステッカー状況写真



作動油タンク油量状況写真

