

# R430Z : S/N:21725 機械状態のご説明



プレート写真




HR稼働状況写真




バッテリー電圧測定写真 (E/G始動前)



バッテリー電圧測定写真 (E/G始動後)



バッテリー比重写真 (1.22)



クーラント濃度状況 (-26°C)





E/Gオイル状況写真



油圧ポンプ全体状況写真



E/G全体状況写真



バッテリー状況写真




ラジエーターLLC状況写真



タイヤ状況写真 (冬用)





ウォシャータンク濃度状況写真



ヒーターコントロール写真



スノウワイパー状況写真 (前後共)



バケットエッジ状況写真

