

MC-6000:S/N:6107

機械状態のご説明




本体形式




本体写真



バッテリー写真 (24V) 195G51



バッテリー比重 (1.25)



バッテリー電圧 (E/G始動前)




バッテリー電圧 (E/G始動後)



機械状態のご説明



冷却水



LLC濃度 (-40°C)



E/Gオイル



フロントカバーボルト欠損



油圧ホースニップル困り油洩れ





油圧ホース取付ブラケット困り油洩れ



E/G回転計作動不良



オペレーターシート破損



ホッパー開閉シリンダーロッド打痕



カッタードラムホースひび割れ



カッタードラム戻りホースひび割れ





前側カバーボルト折れ込み



ベルトコンベアフレーム穴あき




前側カバー凹み



E/Gフードカバー変形



インジェクターノズル配線集合部分オイル洩れ



E/G銘板

