

# SR-2000G:

## 機械状態のご説明




本体形式



本体写真 (塗装済)



バッテリー写真 (115E41L)



バッテリー比重 (1.17)



バッテリー電圧 (始動前)




バッテリー電圧 (始動後)



## 機械状態のご説明



冷却水



LLC濃度 (-17)



ポンプ軸シール、オイル交換



固化材ホッパー蛇腹補修




パドル&パドルシャフト交換





クレーンシーブ&ベアリング交換



エンジンタペットカバーシール交換

プレクリーナカバー小穴修正



ペンダントリモコン交換





揺動ゲートリンクブッシュ交換



クレーン過巻センサー修正



ベルコンクリーナー交換



ライナー交換



クレーンワイヤー交換



- ・ エンジンオイルエレメント交換
- ・ エアーエレメント交換
- ・ 燃料エレメント交換
- ・ プレクリーナカバー補修
- ・ パドルシャフト & パドル交換
- ・ ライナー交換
- ・ ペンダントリモコン交換
- ・ クレーンワイヤー交換
- ・ クレーン過巻センサー修正
- ・ ベルコンクリナー交換
- ・ 土砂ホッパー鉄板張替え
- ・ 固化材蛇腹シート補修
- ・ エンジンタペット漏れ修理
- ・ ファンベルト交換
- ・ 全塗装

