




外観 ①



外観 ②



CNPフレーム変形 ①



CNPフレーム変形 ②



CNPフレーム変形 ③



CNP右横アクリル板欠品








CNP天窓アクリル板破損 ①




CNP天窓アクリル板破損 ②




機体前方凹み ①



機体前方凹み ②



座席シート破れ



ブームシリンダーガード凹み







ブーム作業灯不灯



各部補修塗装 ①



各部補修塗装 ②

