




外観①



外観②



オイルクーラーコア潰れあり



グラブプル回転ダストシール脱落



ウィンチ冗長スイッチ不動



ヘッドライト不灯





ウィンチワイヤー乱巻き



ヤーダー用滑車欠損

