

【型式】 ZC35C-3_34270

不具合箇所のご説明

作成日：2022/8/26


CHUKYO
 TEL:0120-083-667


外観写真



座席シート一部破れあり



右ミラー欠損



前方ミラー欠損



左ウィンカー破損



左ランプ不灯

何でもお気軽にご相談ください！

中京重機株式会社 TEL:0120-083-667

※機械状態の把握には万全を期しておりますが、主観的な評価情報、時間経過により変化する情報等も含まれますので、その内容を保証するものではありません。

