





本体外観



ブームフットピン固定ブロック折損修理、プレート交換



ブームフットピン ボーリング加工修正





キャブ右側ガラス交換



エンジンオイル及びエレメント交換



燃料エレメント交換



エアエレメント交換



作動油及びエレメント交換





作動油タンクゲージ曇り



ゴムパッド亀裂

