

【型式】MST-700VD\_65402

不具合箇所のご説明

作成日：2023/4/3



外観①



外観② 程度良好



ベッセル背面突き出し①



ベッセル背面突き出し②

何でもお気軽にご相談ください！

中京重機株式会社 TEL:0120-083-667



※機械状態の把握には万全を期しておりますが、主観的な評価情報、時間経過により変化する情報等も含まれますので、その内容を保証するものではありません。