




外観 ①



外観 ②




外装カバー変形 ①



外装カバー変形 ②



外装カバー変形 ③



外装カバー変形 ドアキャッチ破損 ④






サイドカメラ不良



バックカメラ不良



足回り ピンブッシュ破損



アタッチメント 外観



溶接補修跡 ①



溶接補修跡 ②





作業灯破損



作業灯欠品



ミラー欠品



アンダーカバー突き上げ



CABドアキャッチ不良

