





外観 ①

外観 ②





スイッチ交換

チッパーナイフ全数交換(2枚)




固定歯交換

不具合箇所のご説明

作成日:2023/11/14





エアクリーナケース固定錠破損①

エアクリーナケース固定錠破損②



破砕室上部カバー膨らみ