




機体外観



後方外装傷散見



ウィンドウワッシャー不動



バケット背面板欠け



グリスガン欠損

