






機体外観



エンジンVベルト交換



スロットルガバナモーター交換





バッテリー交換




マフラーパイプ排気漏れ修理及び断熱シートカバー交換




ライト不良箇所交換





ホーン交換




ホッパー破砕開口部補修



排出コンベアベルト片寄り調整





破砕室肉盛り補強及びスクリーン交換



サイドウォール肉盛り補強



ドラムシャフト肉盛り補強



オルタネーター取付ブラケット脱着補修






エンジンオイル及びエレメント交換



燃料エレメント交換



エアエレメント交換



作動油及びエレメント交換





外装後方カバー凹み



オイルレベルゲージつまみ折損



右シュープレート変形(1枚)



コンベアテール側外装カバー欠損

