



外観 ①




外観 ②



下段の網新品取付(織網40×40mm)





シリンダロッド鑄(左右)

ミドルコンベヤベルト劣化

