



本体外観①



本体外観②



スクリーン角度調整シリンダー両側交換①



スクリーン角度調整シリンダー両側交換②







ミドルコンベア状態①～⑤



①折畳みシリンダ油漏れ



②折畳みシリンダロッド錆(4本全数)



③折畳みシリンダロッド錆(4本全数)



④折畳みシリンダロッド錆(4本全数)



⑤折畳みシリンダロッド錆(4本全数)





シリンダロッド錆&オイルにじみ



ホッパー後方アオリ腐食

