



本体外観①



本体外観②



フロントガード変形①



フロントガード変形②



カウンターウエイト小傷①



カウンターウエイト小傷②





Dフレームタッチアップ跡



警笛ボタン接触不良気味

