

【型式】 Vio55-6A_6F761

不具合箇所のご説明

作成日：2025/3/19



外観①



外観②



ブームシリンダカバー変形

何でもお気軽にご相談ください！

中京重機株式会社 TEL:0120-083-667

※機械状態の把握には万全を期しておりますが、主観的な評価情報、時間経過により変化する情報等も含まれますので、その内容を保証するものではありません。

