



機械外観



破碎ドラムベアリング交換




カッター刃取付







エンジンフードカバー留め具破損①



エンジンフードカバー留め具破損②



投入口飛散防止カバー破れ



非常停止ボタン破損(作動問題なし)





予備カッター刃の状態(捕捉)

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

