

【型式】BR100JG-2_1417

整備箇所のご説明

作成日：2026.01.14



全塗装(板金修理後)



エンジンオイル(含エレメント)交換



燃料エレメント交換



エアエレメント交換



ファンベルト交換

何でもお気軽にご相談ください！

中京重機株式会社 TEL:0120-083-667


※機械状態の把握には万全を期しておりますが、主観的な評価情報、時間経過により変化する情報等も含まれますので、その内容を保証するものではありません。



【型式】BR100JG-2_1417

整備箇所のご説明

作成日：2026.01.14




作動油(含エレメント)交換

フィーダーケースオイル交換



燃料タンクセンサー交換

ホーン交換



クラッシャードライブベルト交換

何でもお気軽にご相談ください！

中京重機株式会社 TEL:0120-083-667

※機械状態の把握には万全を期しておりますが、主観的な評価情報、時間経過により変化する情報等も含まれますので、その内容を保証するものではありません。



【型式】BR100JG-2_1417

整備箇所のご説明

作成日：2026.01.14



ホッパーフレーム修正/グリズリ交換(製作品)



排出コンベアリターンローラー交換



排出コンベアインナーローラー交換(10個)

何でもお気軽にご相談ください！

中京重機株式会社 TEL:0120-083-667


※機械状態の把握には万全を期しておりますが、主観的な評価情報、時間経過により変化する情報等も含まれますので、その内容を保証するものではありません。



【型式】BR100JG-2_1417

整備箇所のご説明

作成日：2026.01.14



排出コンベアベルト交換



排出コンベアガイドラバー交換



プレクリーナーケース交換

何でもお気軽にご相談ください！

中京重機株式会社 TEL:0120-083-667

※機械状態の把握には万全を期しておりますが、主観的な評価情報、時間経過により変化する情報等も含まれますので、その内容を保証するものではありません。



【型式】BR100JG-2_1417

整備箇所のご説明

作成日：2026.01.14



固定歯上部プレート交換

