

【型式】 CHIEFTAIN400 #64734

不具合箇所のご説明

作成日：2025/3/13


**CHUKYO**  
 TEL:0120-083-667


本体外観①



本体外観②



スクリーンボックス ゴム垂れ破損



グリッドバー 補強跡あり



非常停止ボタン破損

何でもお気軽にご相談ください！

中京重機株式会社 TEL:0120-083-667

※機械状態の把握には万全を期しておりますが、主観的な評価情報、時間経過により変化する情報等も含まれますので、その内容を保証するものではありません。

