


【型式】BR100JG-2_1352

整備箇所のご説明

作成日：2026/10/2



本体外観（全塗装）



ファンベルト交換



シューリンク交換

何でもお気軽にご相談ください！

中京重機株式会社 TEL:0120-083-667


※機械状態の把握には万全を期しておりますが、主観的な評価情報、時間経過により変化する情報等も含まれますので、その内容を保証するものではありません。



【型式】BR100JG-2_1352

整備箇所のご説明


作成日：2026/10/2



クラッシャーベルト交換



グリズリバー脱着肉盛り補修



各部カバー類,ステップ類,手すり等板金,修正,一部製作

何でもお気軽にご相談ください！


中京重機株式会社 TEL:0120-083-667

※機械状態の把握には万全を期しておりますが、主観的な評価情報、時間経過により変化する情報等も含まれますので、その内容を保証するものではありません。





クラッシャープロテクタ交換



トグルプレート交換



動歯,固定歯,チークプレート交換

