

【型式】MST-1500VDL_050068

不具合箇所のご説明

作成日：2026/09/17



機械外観①



機械外観②



オイルクーラー下部錆浮き①



オイルクーラー下部錆浮き②

作業機動作良好
その他特筆事項無し

何でもお気軽にご相談ください！

中京重機株式会社 TEL:0120-083-667

※機械状態の把握には万全を期しておりますが、主観的な評価情報、時間経過により変化する情報等も含まれますので、その内容を保証するものではありません。

